

FIRLULAV

DECAPANT ACIDE MOUSSANT TRES PUISSANT

POUR L'ALUMINIUM ET L'INOX

action passivante des métaux



PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS

- Rénove par action chimique : n'est **pas abrasif**, évite le grattage, le brossage ou le polissage.
- Présente un **effet passivant et protecteur temporaire** limitant les nouvelles oxydations.
- N'attaque pas les plastiques, peintures, caoutchoucs.
- **Élimine les tartres**, notamment le tartre siliceux, les liants et sels minéraux, dépôts organiques (mousses, algues) dans les cas où l'acide chlorhydrique est insuffisant.
- Permet de rattraper sur le verre les **traces de projections ou de coulures** de produits altérants alcalins ou acides.
- Convient pour le **décrassage des bâches** de camion très sales.
- Est efficace sur les surfaces en aluminium et en inox tachées par des **coulures ou des traces d'oxydation** : carrosseries des véhicules de transport, citernes, ridelles, bennes, cuves, jantes alu piquées, panneaux de façades, matériel.

MODE D'EMPLOI

Avant toute manipulation, s'équiper de gants, combinaison et lunettes de protection.

Aluminium, inox :

- Diluer une partie de produit dans 2 à 30 parties d'eau froide ou chaude.
- Mouiller préalablement les surfaces à l'eau.
- Appliquer la solution uniformément, de bas en haut si possible, pour éviter toutes coulures éventuelles pouvant laisser des traces.
- Laisser en contact 5 minutes environ. Brosser rapidement puis rincer abondamment. **NOTA** : après désoxydation des jantes en aluminium, appliquer un vernis protecteur.

Sols, murs, ciments, pierres, briques :

- Diluer une partie de produit dans 2 à 30 parties d'eau.
- Appliquer la solution à la brosse.
- Laisser agir.
- Rincer avec un nettoyeur haute pression de préférence.

Rattrapage de traces d'altération sur le verre :

- Diluer une partie de produit dans environ 20 parties d'eau.
- Dans le cas de surfaces en verre insérées dans des matériaux sensibles (surfaces peintes) : appliquer uniformément avec un chiffon, de façon à éviter les débordements et les coulures. Pulvériser et brosser.
- Laisser agir jusqu'à disparition des traces en surveillant le temps de contact pour éviter un matage éventuel du verre.
- Rincer.



PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne jamais laisser sécher sur les surfaces (risque de matage / altération).
- Éviter tout contact sur le verre, à moins de le mouiller à l'eau préalablement (mais pas de contact prolongé) ou de vouloir rattraper des traces d'altération en polissant.
- Éviter tout contact sur peintures sensibles, aluminium poli, porcelaine, céramique (risque de matage) ainsi que sur aluminium anodisé (risque d'altération de l'anodisation), galva, etc. ou sur tous autres métaux sensibles.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Aspect : liquide incolore

Réaction : acide - produit moussant



PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.